

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
PERFIL DE PROYECTO
Remodelación del Techo del Centro Básico San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	PERFIL DEL PROYECTO Remodelación del Techo del Centro Básico San Antonio	MUNI-04
---	---	----------------

NOMBRE DEL PROYECTO

Remodelación del Techo del Centro Básico San Antonio

1.- Localización de la comunidad

Departamento:	Copan	Población Total Actual _	42,803
Municipio:	Santa Rosa de Copan	Población Rural:	13,877
		Población Urbana:	28,926
Barrio/colonia:	41		
Altura Promedio:	1,200 m.s.n.m		
Temperatura Media Anual:	25 °C		

2.- Organización Comunitaria

Existe algún tipo de organización Comunitaria. Si No

Si la respuesta es si, llenar los datos a continuación :

Tipo y nombre de la organización

Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copan ADELSAR

Es la institución que alberga 49 patronatos y 14 comisiones ciudadanas trabajando en diferentes ejes temáticos.

Nombre del Presidente

Facundo Enamorado

Nº Documento de Identidad

0401-1964-00542

Número Teléfono, Fax y Correo Electrónico.

1.662-1495/662-2178. Correo: info@adelsar.hn

Tipo de capacitación que ha recibido la Organización(es)

i.- Organización

ii.- Rendición de cuentas

iii.- Participación Ciudadana

iv.- Planificación Estratégica

v. Desarrollo Económico Local

Actividad Principal de la Organización:

Desarrollo Socioeconómico a través de Participación Ciudadana y Desarrollo Económico.

3.- Infraestructura Social y Servicios Básicos Existentes

Disponibilidad de servicios públicos: (marcar con una "x" donde corresponda)

Energía Eléctrica	x	Letrinas	x	Alcant. Sanitario	x
Alcant. Pluvial		Agua Potable	x	Pozos de Agua	x
Aseo Urbano	x	Plaza de mercado	x	Trat. Aguas Resid	
Kinder	x	Escuela Primaria	x	Escuela Secund.	x
Instituto	x	Centro de Salud	x	Telefonía	x
Universidades	x				

Otros (especifique): Hospital Regional de Occidente y servicio de Internet

4.- Población de la comunidad solicitante: 474 Niños/as/jóvenes

Nombre de la Comunidad involucrada en el Proyecto: Colonia Prado Alto

Población Total Actual: Habitantes 1,089

Hombres 497

Mujeres 592

Numero de viviendas: 222

5. Ubicación y tipo de acceso sitio del proyecto.

Nombre y distancia del Núcleo Urbano más cercano. Es en el casco urbano de Santa Rosa de

Copan

Distancia entre la Cabecera Municipal y el Lugar del Proyecto: Es en el casco urbano de Santa Rosa de Copan

Acceso Terrestre en Vehículo:

Con cualquier tipo de vehículo. X
Con cualquier vehículo solo verano. _____
Con doble tracción en todo tipo. _____
Con doble tracción en todo tiempo. _____

Acceso Terrestre sin Vehículo:

Camino de herradura. _____
Otro, especificar. _____

Sin Acceso Terrestre:

Fluvial. _____
Aéreo. _____
Otro. (Especificar). _____

6.- Nombre del proyecto:

Remodelación del Techo del Centro Básico San Antonio

Tipo de proyecto:

Salud. _____ Educación. X _____ Saneamiento
Básico. _____
Letrina. _____ Capacitación. _____ Otro

7.- Situación Actual del Proyecto.

El proyecto se encuentra a nivel de PROPUESTA – Perfil, y es un proyecto que esta identificado y priorizado en el plan de inversión municipal del 2005, y en el Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio.

8.-Situación de propiedad del Terreno del Proyecto.

Municipal Si () No() Privado Si () No()
 Comunal Si (X) No() Gubernamental Si() No()

9.-Aporte para financiar el proyecto

Costo total del proyecto Lps. 152,967.00

Descripción	Mano Obra Lps	Efectivo Lps	Material Lps	Otros Equipamien to y terreno) Lps	Porcentaje del total	Monto sub.-total Lps
Aporte Comunitario	L. 3,000.00					3,000.00
Aporte Municipal						
Otros Aportes ERP	L. 55,000.00		L 94,967.00			149,967.00
TOTAL						152,967.00

10.- Información Básica

Descripción del proyecto:

EL Centro Básico San Antonio, esta ubicado en La Colonia Prado Alto, en la actualidad atiende a 474 educandos, 258 niñas y 216 niños, en este Centro Educativo trabaja un personal muy dedicado y siempre están gestionando para mejorar las condiciones del mismo, esto lo hacen en coordinación con la sociedad de madres y padres de familia, con quienes mantienen una relación y comunicación muy aceptable. En la actualidad el Centro Básico esta bastante adaptado, esto en relación a las paredes y pisos de las aulas; sin embargo la debilidad se encuentra en que el techo del edificio se encuentra en muy mal estado y esto ocasiona una inseguridad permanente. El problema se da en varias vías, uno es el que se vuelve incontrolable la cantidad de goteras en tiempo de lluvias, esto ocasiona el que se dañen todos los materiales que en las aulas se utiliza a

diario, el mismo mobiliario y lo incomodo que resulta estar sacando el agua con los y las niñas, esto daña también la salud de los/as educandos.

Otro aspecto preocupante es que en varias ocasiones, personas acostumbradas a tomar lo ajeno se han introducido a las aulas llevándose varios objetos de importancia para la labor que se realiza a diario.

La situación anterior es lo que ha permitido, plantear el proyecto de reconstrucción del techo de este centro educativo, con lo que se asegurara tanto la infraestructura, los bienes, así como la seguridad de la niñez que es lo mas importante y que durante el periodo de clases es una responsabilidad directa de los maestros y maestras velar por su seguridad.

Además es importante mencionar que los materiales y equipo con que se cuenta son de las gestiones que se realizan, ya que por parte de las autoridades educativas no se recibe ningún apoyo.

Objetivo General

Mejorar la infraestructura física del Centro Básico San Antonio, ubicado en el casco urbano del municipio de Santa Rosa de Copan.

Objetivos Específicos

- Construir 36 metros cuadrados del techo del Centro Básico San Antonio
- Facilitar el acceso a la educación primaria de la niñez con las condiciones pedagógicas y de seguridad adecuadas.
- Brindar mayor protección a 474, niños (as) que asisten a clases
- Mejorar las condiciones físicas del centro educativo para el desarrollo adecuado de las clases y seguridad de los enceres y equipo.

Metas

- Contar con un Centro Básico que reúna las condiciones de seguridad y pedagógicas necesarias.
- Aumentar la matricula para el año 2009 ofreciendo las condiciones pedagógicas y de seguridad requeridas para todo Centro Educativo Básico.

Justificación del proyecto

El principal factor que justifica la ejecución de este proyecto es la situación de riesgo y peligrosidad que ha diario la niñez afronta al tener que recibir sus clases en un lugar que no reúne las medidas de seguridad.

1. Situación problema

En la actualidad la población que se educa en el Centro Básico San Antonio recibe las clases en las instalaciones del centro, sin embargo el techo se encuentra en muy malas condiciones.


2. Alternativas de solución

Reconstrucción del techo del Centro Básico San Antonio que reúna condiciones seguras para el aprendizaje diario de la niñez de los sectores que asisten al mismo.

3. Justificación de la Alternativa Seleccionada

Con la reconstrucción del techo estaremos disminuyendo el riesgo que la niñez ha estado afrontando, también recibirán sus clases diarias en condiciones pedagógicas y en un ambiente adecuado y los enceres y equipo estarán más seguros. Además se protege el resto de la infraestructura del edificio.

11. Mapa de localización del lugar del proyecto



2. Acciones para la sostenibilidad del proyecto

La sostenibilidad de este proyecto estará determinada por los siguientes factores que serán de atención, seguimiento y monitoreo permanente de parte de la Municipalidad y el patronato que en el sector esta organizado y que quienes lo conforman nos han apoyado para que esta iniciativa se lleve a cabo; así como la sociedad de madres y padres de familia.

Alcalde Municipal

Gerente de Obras y Servicios Públicos